

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг общежитий государственного учреждения «Бобруйское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (начальник Буденков Александр Петрович) по адресу: г. Осиповичи, ул. Черняховского, 62 (в/ч 12180); г. Осиповичи, ул. Рабоче-Крестьянская, 22 (в/ч 12147); г. Осиповичи, ул. Социалистическая, 37 (в/ч 12147).

В ходе проведения мониторинга были выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:

1. Общежитие в/ч 12180 г. Осиповичи, ул. Черняховского, 62

имеющаяся инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям постановления МЧС Республики Беларусь №28 от 28.04.2018;

кухни общежития не оборудованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями постановления МЧС Республики Беларусь №35 от 18.05.2018 (отсутствует противопожарное полотно размером не менее 2 на 1,5 метра, недостаточное количество огнетушителей);

здание общежития эксплуатируется не в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией (не подтверждены пожарно-технические показатели линолеума на путях эвакуации, отделка стен под маршами лестниц выполнена из горючего материала с неподтвержденными пожарно-техническими показателями).

2. Общежитие в/ч 12147 г. Осиповичи, ул. Рабоче-Крестьянская, 22:

имеющаяся инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям постановления МЧС Республики Беларусь №28 от 28.04.2018;

направление открывания входной двери препятствует выходу из здания;

здание общежития эксплуатируется не в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией (устроена горючая отделка коридоров материалом с неизвестными пожарно-техническими показателями).

3. Общежитие в/ч 12147 г. Осиповичи, ул. Социалистическая, 37:

здание общежития эксплуатируется не в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией (устроена горючая отделка пола в коридорах линолеумом с неизвестными пожарно-техническими показателями, в холле первого этажа отделка стен выполнена горючей с неподтвержденными пожарно-техническими показателями);

отсутствуют устройства, автоматически закрывающие дымонепроницаемые двери в лестничных клетках;

проверка внутреннего противопожарного водоснабжения проведена не в соответствии с требованиями постановления МЧС Республики Беларусь № 34 от 15.05.2018.

*Старший инспектор СПиВсО Осиповичского РОЧС
Роман Серченя*