

Информация о надзорной деятельности Осиповичского РОЧС за июнь 2016 года

Районным отделом по чрезвычайным ситуациям в мае-июне 2016 года в соответствии с координационным планом контрольной (надзорной) деятельности по Могилевской области проведены плановые проверки УЗ «Осиповичская центральная районная больница», ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов», ООО «Научно-производственная фирма «Металлон», ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз», ГУК «Централизованная клубная система Осиповичского района».

В ходе проверок ООО «Научно-производственная фирма «Металлон» и ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

По результатам плановой проверки УЗ «Осиповичская центральная районная больница» были выявлены следующие нарушения:

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения согласно требований действующих ТНПА объекты: административное здание, корпус больницы по ул.Октябрьская, 2, ФАП д.Протасевичи, ФАП д.Цель, СВА д.Свислочь, УБ п.Елизово, АВОП аг.Липень, АВОП п.Татарка, АВОП д.Дричин;

- демонтированы дверные полотна дверей лестничных клеток в административном здании и корпусе больницы по ул.Ленинская, 102;

- наружные эвакуационные двери в здании инфекционного отделения, здании АВОП п.Сосновый, УБ п.Елизово, АВОП п.Татарка, здании поликлиники, корпусе больницы по ул.Ленинская, 102 закрываются на замки и запоры, которые не могут быть открыты изнутри без ключа;

- пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода в приемном покое корпуса больницы по ул.Октябрьская, 2 не укомплектован пожарным стволом;

- на объектах, оборудованных внутренним противопожарным водоснабжением (пожарными кранами), не проводится проверка путем проверки комплектации, внешнего оформления, пуска воды, ревизий запорной арматуры, просушки и пережатки пожарных рукавов с составлением акта проверки;

- эксплуатируется окрашенная и оклеенная электрическая проводка в административном здании, ФАП аг.Протасевичи, ФАП д.Жорновка, здании пищеблока УБ п.Елизово, здании поликлиники;



- под маршем лестничной клетки в административном здании устроено помещение для складирования горючих материалов;
- отсутствуют стенды с информацией о пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности в административном здании, корпусе больницы по ул.Октябрьская, 2, УБ аг.Дараганово, здании поликлиники, здании стоматологической поликлиники, корпусе больницы по ул.Ленинская, 102;
- на ФАП д.Верейцы устроены отопительные печи не соответствующие требованиям ТНПА (в пределах чердака имеют горизонтальные участки дымовой трубы);
- на ФАП д.Верейцы, ФАП д.Каменичи, в складе овощей УБ п.Елизово, АВОП д.Ясень поверхности стен и труб печей имеют трещины;
- не обеспечен вывод сигнала о сработке системы пожарной автоматики на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС в корпусе больницы по ул.Ленинской, 102.

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в отношении руководителя начат административный процесс.

По результатам плановой проверки **ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов»** были выявлены следующие нарушения:

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения согласно требованиям действующих ТНПА складские, административные и производственные помещения (огнетушители, отправленные на перезарядку, не заменены аналогичным количеством заряженных огнетушителей);
- противопожарные двери в механосборочном цеху, здании линии окраски, двери лестничных клеток в общежитии, в здании заводоуправления, административном корпусе дерево модельного участка, в здании отдела главного энергетика не обеспечивают плотное самозакрывание и не имеют уплотнения в притворах;
- системы пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и установки автоматического пожаротушения содержатся в неисправном состоянии, а именно: система пожарной сигнализации в общежитии не соответствует проектным решениям, отсутствуют аккумуляторные батареи в ППКП и в блоке управления системой оповещения в здании заводоуправления, электромагнитный клапан на трубопроводе системы пожаротушения цеха стеклопластиковых кабин находится в неисправном состоянии. Не заключен договор на проведение технического обслуживания системы пожарной сигнализации дерево модельного участка со специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид работ;
- электрические сети в здании цеха стеклопластиковых кабин, здании механосборочного цеха содержатся в неисправном состоянии, а именно: светильники не оборудованы плафонами, допускается подвешивание светильников на питающие их провода, соединение электрических проводов выполнено вне ответвительных коробок;

- наружные эвакуационные двери склада готовой продукции, здания линии окраски закрываются на замки и запоры, которые не могут быть открыты изнутри без ключа;

- выполнено перепрофилирование навеса для хранения метала под склад плавательных средств без разработки в установленном порядке проектной документации;

- не переработан паспорт пожарной безопасности в соответствии с приложением 3 ППБ Беларуси 01-2014.

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в отношении директора начат административный процесс.

По результатам плановой проверки **ГУК «Централизованная клубная система Осиповичского района»** были выявлены следующие нарушения:

- в сельском клубе д.Радутичи устроена отопительная печь не соответствующая требованиям ТНПА (в пределах чердака имеет горизонтальный участок дымовой трубы);

- в помещении котельной в сельском клубе д.Гродзянка, сельском клубе д.Каменичи, сельском клубе д.Свислочь, сельском клубе д.Дричин, сельском клубе д.Дражня поверхности стен и дымовых труб имеют трещины;

- системы пожарной сигнализации содержатся в не исправном состоянии (не исправны аккумуляторные батареи) в сельском клубе д.Радутичи, сельском клубе д.Протасевичи;

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в отношении директора начат административный процесс.