

## **Информация о надзорной деятельности Осиповичского РОЧС за июль-август 2016 года**

Районным отделом по чрезвычайным ситуациям в июле-августе 2016 года в соответствии с координационным планом контрольной (надзорной) деятельности по Могилевской области и г.Минску проведены плановые проверки ОАО «Авангард-Нива», ООО «ИНТЕРРЕМТЕХНИК», КФХ «В путь», ООО «Класбриг» и ЧСУП «СтройДивМонтаж».

В ходе проверки ООО «Класбриг» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

По результатам плановой проверки КФХ «В путь» были выявлены следующие нарушения:

- техника хозяйства и места её расстановки не в полном объеме обеспечены исправными первичными средствами пожаротушения согласно требований действующих ТНПА;

- приказом по объекту не создана система обучения требованиям пожарной безопасности работающих, не организовано обучение работников ПТМ;

- приказом по объекту: не назначены лица, ответственные за пожарную безопасность объекта исправное техническое состояние и эксплуатацию технологического оборудования, ТСППЗ объекта; не организована разработка инструкций по пожарной безопасности на объекте; не распределены среди работников объекта обязанности на случай возникновения пожара; не организовано безопасное проведение огневых и других пожароопасных работ.

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности глава хозяйства привлечен к административной ответственности. Руководителю вручено предписание и установлен срок предоставления информации о выполнении вышеуказанных мероприятий.

По результатам плановой проверки ЧСУП «СтройДивМонтаж» были выявлены следующие нарушения:

- в магазине №2 «Хороший магазин» по адресу: г.Осиповичи, ул.Рабоче-Крестьянская, д.26, расположенном в многоквартирном жилом доме, организована продажа и хранение взрывопожароопасных веществ и материалов, легковоспламеняющихся жидкостей (растворители и др.) и горючих жидкостей (моторные масла, автокосметика и др.);

- в магазине №1 «Веселый Поршень» по адресу: г.Осиповичи, ул.Юбилейная, 42 система пожарной сигнализации находится в неисправном и неработоспособном состоянии;

- не заключен договор на обслуживание системы пожарной сигнализации, установленной в магазине №1 «Веселый Поршень», со специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид работ.

- в наружных эвакуационных дверях магазина № 1 «Веселый Поршень» устроены замки (запоры), которые не могут быть открыты изнутри без ключа;

- на предприятии не организовано обучение работников пожарнотехническому минимуму;

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения согласно требований действующих ТНПА помещения магазинов: №1 «Веселый Поршень»; № 2 «Хороший магазин»; №3 п.Елизово, ул.Социалистическая, 6; №5 г.Осиповичи, ул.Юбилейная, 57.

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечен директор. Руководителю вручено предписание и установлен срок предоставления информации о выполнении вышеуказанных мероприятий.

По результатам плановой проверки ООО «ИНТЕРРЕМТЕХНИК» были выявлены следующие нарушения:

- не организовано обучение работников пожарно-техническому минимуму;

- помещения предприятия не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения согласно требованиям действующих ТНПА;

- на наружной стороне дверей производственных и складских помещений отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ;

- электрические сети в здании ремонтно-механического участка содержатся в неисправном состоянии, а именно: светильники не оборудованы плафонами, допускается подвешивание светильников на питающие их провода, соединение электрических проводов выполнено вне ответвительных коробок;

- работники, являющиеся членами ДПД, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, не обеспечены самоспасателями.

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в отношении директора начат административный процесс. Руководителю вручено предписание и установлен срок предоставления информации о выполнении вышеуказанных мероприятий.

По результатам плановой проверки ОАО «Авангард-Нива» были выявлены следующие нарушения:

- не укомплектованы исправными первичными средствами пожаротушения согласно требованиям ТНПА автотранспорт, территории и помещения: комплекса д.Лучицы, МТФ д. М.Горожа, МТФ д. Зборск, МТФ д. Смык, МКРС д. Орча, МТФ д. Корытное, комплекса д. Корытное, машинного двора в д.Вязье и д. Корытное, административного здания в д. Вязье и д. Корытное, зернотока в д. Вязье и д. Корытное, склада ГСМ д. Вязье;

- не организована в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности система обучения рабочих и служащих, не организована подготовка работников ПТМ;

- не организована разработка инструкций по пожарной безопасности;

- для каждого здания (сооружения), помещения и наружной установки не определены основные пожарно-технические показатели и на наружной стороне

дверей производственных и складских помещений отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ;

- в помещениях токарного цеха в д. Вязье и д. Корытное, сварочного поста в д. Вязье, мехмастерской д. Вязье, комплекс д. Корытное устроены металлические (нетеплоемкие) печи заводского изготовления с нарушениями требований действующих ТНПА;

- конструкции группового способа привязи скота содержатся в неисправном состоянии и не обеспечивают быстрое освобождение животных при пожаре МКРС д. Орча, МТФ д. Зборск, МТФ д. Смык, МТФ д. Корытное;

- водонапорные башни не приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года: на МТФ д. Смык, МТФ д. Зборск, МКРС д. Орча, МТФ д. Корытное;

- электрические сети в зданиях МТФ д. Корытное, комплекс д. Корытное, МТФ д.Смык, МТФ д.Зборск, МКРС д.Орча, зернотока д. д. Вязье и д. Корытное, механического двора д. Вязье и д. Корытное, магазине «Авангард» содержатся в неисправном состоянии, а именно: светильники не оборудованы плафонами, допускается подвешивание светильников на питающие их провода, эксплуатируется временная электрическая проводка, эксплуатируются неисправные ответвительные коробки, разъемные контактные соединения;

- не проводится проверка наружного противопожарного водоснабжения на МТФ д.Вязье, комплексе д. Лучицы, зернотоке д. Вязье, комплексе д. Корытное и внутреннего противопожарного водоснабжения в магазине «Авангард»;

- у места расположения пожарных гидрантов на территории МТФ д.Вязье, зернотока д. Вязье отсутствуют световые или флуоресцентные указатели, соответствующие действующим ТНПА;

- на площадках, прилегающих к зданиям на МТФ д. М.Горожа, МКРС д. Орча, сенокладу МТФ д. Смык, зернотоке д. Вязье и д. Корытное, комплексе д. Корытное не выкашивается трава;

- не опаханы полосой шириной не менее 4 м на расстоянии 5 м от скирды площадки складирования грубых кормов возле МТФ д.М.Горожа и комплексе д. Корытное;

- печи в бытовом помещении на МТФ д.Смык, комнате отдыха МКРС д.Орча, помещении весовой на зернотоке в д. Вязье и д. Корытное, диспетчерской в д. Корытное выполненные из кирпича, имеют трещины в кладке стен;

- система пожарной сигнализации в магазине «Авангард» находится в неисправном и неработоспособном состоянии, не заключен договор на техническое обслуживание УПА со специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид работ;

- допущена реконструкция магазина «Авангард» без разработки в установленном порядке проектной документации, а именно: исключен второй эвакуационный выход из здания магазина.

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в отношении директора начат административный процесс. Руководителю вручено предписание и установлены сроки предоставления информации о выполнении вышеуказанных мероприятий.