

## Информация о надзорной деятельности Осиповичского РОЧС за сентябрь-октябрь 2016 года

Районным отделом по чрезвычайным ситуациям в сентябре-октябре 2016 года в соответствии с координационным планом контрольной (надзорной) деятельности по Могилевской области проведены плановые проверки ЧУТП «Универсалторг», ЧМУП «Пангеямед», государственного учреждения «Могилевская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений», ООО «Мелина-стиль», УЧПП «ПИТВУД» и учреждения «Редакция районной газеты «Асіповіцкі край».

Также согласно пункту 9.2 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 года № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» были проведены внеплановые контрольные проверки ОАО «Каменичи», филиала «Белшина-агро» ОАО «Белшина» и ОАО «Осиповичиагропромтехснаб».

В ходе проверок ЧУТП «Универсалторг», ЧМУП «Пангеямед», ОАО «Каменичи», государственного учреждения «Могилевская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений», ООО «Мелина-стиль», учреждения «Редакция районной газеты «Асіповіцкі край» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

По результатам внеплановой контрольной проверки **филиала «Белшина-агро» ОАО «Белшина»** были выявлены следующие нарушения:

– не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения согласно требований действующих ТНПА объекты: МТФ №4 д.Новоселки, МТФ №5 аг.Свислочь, МТП аг.Свислочь, пилорама аг.Свислочь, пилорама аг.Липень, зерноток аг.Свислочь, МТФ №6 д.Вязычин, МТФ №3 аг.Вязовница, машинный двор аг.Вязовница, топливозаправочный пункт аг.Вязовница, административное здание аг.Вязовница, фермы д.Рафалин, МТФ 2 д.Знаменка, МТФ №1 аг.Липень, телятник д.Пасеки, д.Бозок, МТФ-7 д.Вязычин, ремонтно-строительный участок аг.Липень, фермы д.Химное, фермы д.Брицаловичи;

– не произведена проверка наружного противопожарного водоснабжения на МТФ-7 д.Вязычин, машинном дворе аг.Вязовница;

– у мест расположения пожарных гидрантов, водоемов на МТФ-7 д.Вязычин, машинном дворе аг.Вязовница отсутствуют световые или флуоресцентные указатели, соответствующие действующим ТНПА;

– на пилораме аг.Свислочь эксплуатируется деревообрабатывающее оборудование при неисправном устройстве для механического удаления опилок и пыли;

– на территории пилорамы аг.Свислочь допускается открытое хранение отходов производства обрезков, опилок на расстоянии менее 30 м от границ зданий (сооружений);

– не очищена от отходов производства территория пилорамы аг.Свислочь, не окошена территория, прилегающая к навесу для складирования грубых кормов, на МТФ аг.Липень и скирдам на МТФ д.Игнатовка;

– на МТФ аг.Вязовница скирда соломы расположена на расстоянии менее 15 м от линии электропередач;

– на МТФ д.Игнатовка разрывы между скирдами составляют менее 20 м.

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в отношении директора начат административный процесс. Руководителю вручено предписание и установлен срок предоставления информации о выполнении вышеуказанных мероприятий до 30.10.2016.

По результатам внеплановой контрольной проверки **ОАО «Осиповичагропромтехснаб»** были выявлены следующие нарушения:

– электрические сети в помещениях зданий производственной базы, МТФ д.Осово, МТФ д.Ставище, МТФ д.Поплавы, МТФ аг.Протасевичи содержатся в неисправном состоянии, а именно светильники не оборудованы плафонами, допускается подвешивание светильников на питающие их провода, эксплуатируется неисправные ответвительные коробки, разъемные контактные соединения;

– для каждого здания (сооружения), помещения и наружной установки не определены основные пожарно-технические показатели и на наружной стороне дверей производственных и складских помещений отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ;

– не организовано обучение работников ПТМ.

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности директор привлечен к административной ответственности. Руководителю вручено предписание и установлен срок предоставления информации о выполнении вышеуказанных мероприятий до 30.11.2016 и 31.12.2016.

По результатам плановой проверки **УЧПП «ПИТВУД»** были выявлены следующие нарушения:

– предприятие не обеспечено в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения согласно требованиям действующих ТНПА;

– для каждого здания (сооружения), помещения не определены основные пожарно-технические показатели и на наружной стороне дверей производственных и складских помещений отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ;

– на территории объекта допускается открытое хранение отходов производства вне специально оборудованных местах (площадках), количество которых и расстояние между зданиями и сооружениями не установлено проектом и технологическим регламентом (картами);

– допускается эксплуатация производственных помещений и установок без разработки в установленном порядке проектной документации и соблюдения требований ТНПА системы противопожарного нормирования и стандартизации.

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности директор привлечен к административной ответственности. Руководителю вручено предписание и установлен срок предоставления информации о выполнении вышеуказанных мероприятий до 01.01.2017 и 01.06.2017.