

**Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям
информирует:**

**Информация о надзорной деятельности Осиповичского РОЧС за
ноябрь-декабрь 2016 года**

Районным отделом по чрезвычайным ситуациям в ноябре-декабре 2016 года в соответствии с координационным планом контрольной (надзорной) деятельности по Могилевской области проведена плановая проверка СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод». Также согласно пункту 9.2 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 года № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» были проведены внеплановые контрольные проверки УЗ «Осиповичская центральная районная больница», ООО «Ясеньлес», ОАО «Лапичи», ДУП «Детский санаторий «Свислочь».



В ходе проверок СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод», ДУП «Детский санаторий «Свислочь» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

По результатам внеплановой контрольной проверки УЗ «Осиповичская центральная районная больница» были выявлены следующие нарушения:

- на ФАП д.Верейцы устроены дымоходы отопительных печей, не предусмотренные ТНПА на печное отопление (в пределах чердака устроены горизонтальные участки дымовых труб);

- наружные эвакуационные двери в здании инфекционного отделения, здании АВОП пос.Сосновый, УБ пос.Елизово, АВОП пос.Татарка, здании поликлиники, корпусе больницы по ул.Ленинская, 102 закрываются на замки и запоры, которые не могут быть открыты изнутри без ключа;

- демонтированы дверные полотна дверей лестничных клеток в административном здании и корпусе больницы по ул.Ленинская, 102;

- отсутствуют стенды с информацией о пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности в административном здании, корпусе больницы по ул.Октябрьская, 2, УБ д.Дараганово, здании поликлиники, здании стоматологической поликлиники, корпусе больницы по ул.Ленинская, 102.

Исполняющему обязанности главного врача вручено предписание и установлен срок предоставления информации о выполнении вышеуказанных мероприятий до 01.07.2017.



По результатам внеплановой контрольной проверки ООО «Ясеньлес» были выявлены следующие нарушения:

- на предприятии отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности;

- не обеспечены самоспасателями работники, являющиеся членами ДПД, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре;

- система пожарной сигнализации и система пожаротушения находится в неисправном и неработоспособном состоянии. Не заключен договор на техническое обслуживание установок пожарной автоматики со специализированной организацией, имеющую лицензию на данный вид работ;

- не обеспечены в полном объеме здания и территория предприятия исправными первичными средствами пожаротушения согласно требований действующих ТНПА;

- не укомплектованы в полном объеме пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами и стволами, рукава пожарных кранов не скатаны в двойную скатку и не присоединены к пожарному крану и стволу. Не обеспечен постоянный доступ для использования пожарных кранов;

- не разработаны планы эвакуации людей при пожаре;

- не производится проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности директор привлечен к административной ответственности. Руководителю вручено предписание и установлен срок предоставления информации о выполнении вышеуказанных мероприятий до 01.06.2017.



По результатам внеплановой контрольной проверки **ОАО «Лапичи»** были выявлены следующие нарушения:

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения согласно требований действующих ТНПА объекты: МТФ №1 д.Поповка, МТФ №2 Ельцовка, МТФ №3 д.Троицкая, мех.двор д.Лапичи;

- для каждого здания (сооружения), помещения не определены основные пожарно-технические показатели и на наружной стороне дверей производственных и складских помещений отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ;

- электрические сети в зданиях МТФ №1 д.Поповка, МТФ №2 Ельцовка, МТФ №3 д.Троицкая, мех.двора д.Лапичи, административном здании содержатся в неисправном состоянии, а именно: светильники не оборудованы плафонами, допускается подвешивание светильников на питающие их провода, эксплуатируется временная электрическая проводка, эксплуатируются неисправные ответительные коробки, разъемные контактные соединения, эксплуатируется окрашенная электрическая проводка;

- водонапорные башни не приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года на МТФ №1 д.Поповка, МТФ №2 Ельцовка, ферма д.Лапичи;

- молниезащита зданий МТФ №3 д.Троицкая содержится в неисправном состоянии;

- конструкции группового способа привязи скота содержатся в неисправном состоянии и не обеспечивают быстрое освобождение животных при пожаре на МТФ №1 д.Поповка, МТФ №2 Ельцовка, МТФ №3 д.Троицкая;

- не проводится проверка наружного противопожарного водоснабжения на МТФ №3 д.Троицкая;

- у мест расположения пожарного гидранта, и пожарных водоемов на МТФ д.Троицкое отсутствуют световые или флуоресцентные указатели, соответствующие действующим ТНПА.

Исполняющему обязанности директора вручено предписание и установлен срок предоставления информации о выполнении вышеуказанных мероприятий до 01.06.2017.