

**Несчастные случаи от поражения электрическим током среди населения при осуществлении рыбной ловли
за 2012 - 2018 годы.**

№ пп	Дата н/с	1. Место жительства 2. Место происшествия	Тяжесть травмы	Краткие обстоятельства несчастного случая
1	2	4	5	6
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ				
1	09.05.2012	1. г. Пинск 2. ВЛ-10 кВ №823 ПС-110 кВ «Телеханы» пролет опор №358-359	Смертельный	Раскладывая углепластиковую телескопическую удочку, длиной 6 метров, приблизил удочку на недопустимое расстояние к ВЛ-10 кВ №823 ПС-110 кВ «Телеханы», был поражен электрическим током.
2	07.06.2015	1. н.п. Русино, Барановичского района 2. Пролеты опор №151-152 ВЛ 10кВ (вблизи н.п. Федюки, Ляховичского района)	Смертельный	Потерпевший, стоя на бетонном мосту и опираясь на металлическое ограждение, забрасывал в реку удочку с углепластиковым удилищем длиной около 4,5м. При этом произошло приближение удилища к проводам ВЛ-10кВ на недопустимое расстояние и поражение потерпевшего электрическим током.
3	29.06.2016	1. н.п. Первомайская Березовского района 2. ВЛ-10кВ №580	Смертельный	Предположительно потерпевший попал под напряжение 10кВ при осуществлении рыбной ловли.
4	27.07.2017	1. г. Кобрин 2. ВЛ-110кВ «ГРЭС-15-Антополь-КС-Кобрин»	Групповой (два пострадавших с тяжелым исходом)	Потерпевший, переходя через канал «Бона» по мостику, проложенному в охранной зоне ВЛ-110кВ, и неся разложенную удочку длиной 7 метров, при подъеме на берег приблизился удочкой на недопустимое расстояние до нижнего провода ВЛ-110кВ фазы «С». В результате, перекрытия через углепластиковое удилище потерпевший получил обширные ожоги тела. Находящийся перед ним второй потерпевший получил ожоги спины и головы. Габарит подвески провода в месте происшествия – 7,4 метра.
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ				
5	14.06.2012	2. ВЛ 110 кВ (пролеты опор № 255 - 256) на территории СПК «Знамя Победы» Поставского района	Тяжелый	Пострадавший занимался ловлей рыбы в охранной зоне ВЛ-110 кВ Поставы - Глубокое и приблизил удочку на недопустимое расстояние к проводам ВЛ и был поражен электрическим током.

6	23.04.2013	1. г. Витебск 2. ВЛ-10кВ №512 РП База РЭС, пролет опор №5/3 «5/4	Смертельный	Пострадавший, совместно с двумя братьями на дюралевой лодке передвигался по ручью. Переплывая разлив ручья в охранной зоне ВЛ-10кВ приблизился на недопустимое расстояние, до проводов ВЛ, был поражен электрическим током и упал в воду.
7	14.05.2017	1. н.п. Шуневцы, Глубокского района; 2. В пролете опор №101-102 ВЛ-10кВ от ПС 110/35/10 Глубокое	Смертельный	<p>Пострадавший вечером ушел на рыбалку и не вернулся домой. Утром тело пострадавшего было обнаружено на берегу заболоченной местности, удочка находилась в воде. В середине пролета №101-102 на проводах находился обрывок лески с поплавком.</p> <p>Данная местность не рассматривалась как возможное место для рыбной ловли (наличие воды только в период весеннего паводка), поэтому мероприятия по обеспечению безопасности (установка плакатов и подвеска провода СИП не проводились).</p>
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ				
8	29.04.2012	1. На озере возле д. Терешковичи	Смертельный	Забрасывая удочку, зацепил провода воздушной линии электропередач и был смертельно травмирован электрическим током.
9	27.07.2012	1. г.п. Тереховка Добрушского района 2. ВЛ 10кВ № 967 ПС-110кВ «Тереховка» пролет опор № 21-22	Смертельный	При рыбной ловле, вблизи ВЛ 10кВ № 967 ПС-110кВ «Тереховка». Приблизил удочку на недопустимое расстояние к проводам ВЛ и был смертельно травмирован электрическим током.
10	04.06.2013	1. г.Гомель, ул. Яговкина, 132 2. ВЛ 110кВ «Гомель-Радиоаппаратура» пролет опор №111- №112 (в районе н.п. Поколюбичи, Гомельского района). Габарит проводов линии над землей составляет более 6 м.	Смертельный	Пострадавший при ловле рыбы в месте пересечения ВЛ 110кВ «Гомель-Радиоаппаратура» с мелиоративным каналом, в пролете опор №111- №112 (в районе н.п. Поколюбичи, Гомельского района), предположительно, удищем коснулся проводов ВЛ и был травмирован электрическим током. По словам случайного свидетеля, в 9ч.21мин. в районе происшествия, он увидел яркую вспышку и хлопок, после чего к нему подошел потерпевший с явными следами ожогов лица и тела, находящийся в шоковом состоянии, после чего на своем личном транспорте свидетель доставил его в ожоговое отделение Гомельской городской клинической больницы №1. Бригада обходчиков направленная на осмотр ВЛ обнаружила на месте происшествия фрагменты оплавленного и обгоревшего углепластикового удища,

				пластмассового ведра, мобильного телефона, обгоревшие фрагменты одежды, труп собаки. По предварительной информации пострадавший получил около 80% ожогов тела
11	16.06.2014	1. г. Гомель 2. г. Гомель, ул. Федюнинского, 18, ВЛ 10кВ №5480 опора №1	Смертельный	Пострадавший, концом разложенного удилица, приблизился к неизолированному наконечнику кабеля 10кВ, выходящего на опру и подключенного к секционному разъединителю, при этом был поражен электрическим током.
12	24.04.2016	1. г. Гомель 2. Пролет опор 27-28 ВЛ-110кВ «Гомесельмаш-330– Западная№3»	Смертельный	24.04.2016 в 19ч. 46 мин. диспетчеру Гомельского городского РЭС поступил звонок от дежурного МЧС о попадании под напряжение человека, который предположительно, занимался рыбной ловлей в озере, находящемся в районе ул. Бельченко в г.Гомеле. При проведении осмотра установлено, что в районе ул. Бельченко расположено 2 озера, которые пересекают ВЛ-110кВ. На насыпи между двумя озерами под проводами ВЛ-110кВ находился пострадавший в обгоревшей верхней одежде без признаков жизни, а также фрагменты оплавленной и обгоревшей углепластиковой удочки, пластмассовое ведро и мобильный телефон.
13	14.04.2018	1. н.п. Рудня-Маримонова, Гомельского района, Гомельской области; 2. На берегу мелиоративного канала в месте пересечения с ВЛ-110кВ «Дятловичи- Холмеч» (пролет опор 85-86).	Смертельный	14.04.2018г. из Долголесского лесничества Гомельского лесхоза в филиал «Гомельские ЭС» РУП «Гомельэнерго» поступила информация об обнаружении в районе д. Рудня-Маримонова мужчины пожилого возраста без признаков жизни. По прибытии на место происшествия и проведении осмотра было установлено, что на берегу мелиоративного канала в месте пересечения с ВЛ-110кВ «Дятловичи-Холмеч» (пролет опор 85-86) лежит сильно деформированное и оплавленное углепластиковое удилице, вокруг обгоревшая сухая трава. На проводах ВЛ над местом происшествия видны четкие следы оплавления на фазе «А». После осмотра оперативно-выездной бригадой на ПС-110кВ «Дятловичи» были обнаружены выпавшие блинкера «НТЗНП-3 ступени» и «АПВ 1-крата» на СМВ-110кВ. Данная местность не рассматривалась как возможное место для рыбной ловли, поэтому мероприятия по

				информированию о запрете рыбной ловли (установка плакатов) не проводились. Габарит проводов линии над землей составляет 7,1 метра.
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ				
14	23.04.2012	2. на озере возле д. Шандры, Волковысского района	Тяжелый	В результате касания удочкой ВЛ, проходящей непосредственно возле озера, получил электротравму (ожог кисти 2 степени, парасизм мерцательной аритмии).
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ				
15	17.06.2012	1. г. Минск 2. На озере возле д. Скоморошки	Смертельный	При ловле рыбы вблизи ВЛ-110кВ Столбцы – Залужье в пролете опор 55-56, приблизил удочку на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 110 кВ и был смертельно поражен электрическим током.
16	07.05.2013	1. г. Минск, ул. Васнецова, д.3, кв.62 2. ВЛ 110кВ Колядичи-Шабаны, пролет опор №3-№4	Смертельный	Пострадавший, вблизи водоема очистных сооружений в районе н.п. Пашковичи Минского района., при движении к водоему с разложенной удочкой (5 колен), в пролете опор №3-№4 ВЛ 110 кВ Колядичи-Шабаны приблизил удочку на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии и был смертельно поражен электрическим током.
17	07.06.2015	1. г. Минск 2. пролет опор №59-60 ВЛ 110кВ «Столбцы – Залужье» (н.п. Скоморошки, Столбцовского района);	Групповой: 1 смертельный, 1 тяжелые	Потерпевшие осуществляли ловлю рыбы в водоеме из надувной резиновой лодки в 20 метрах от берега по проводами ВЛ 110кВ «Столбцы – Залужье», пересекающей озеро в пролете опор №59-60. При приближении удочки на недопустимое расстояние к проводом ВЛ 110кВ «Столбцы-Залужье» произошло поражение потерпевших электрическим током.
18	09.05.2018	1. г. Молодечно. 2. около н.п. Замостье вблизи р. Западная Березина.	Смертельный	В пролёте опор № 14-15 ВЛ-35кВ «Березенское - Воложин» пострадавший произвёл касание удищем провода фазы «А» со стороны опоры №15, в результате чего был смертельно травмирован электрическим током. Информационный плакат о запрете рыбной ловли и опасности поражения электрическим током размещен на расстоянии порядка 2 метров от места несчастного случая. Габариты ВЛ в месте несчастного случая – 6,2 метра.
19	09.05.2018	1. г. Минск; 2. Территория гаражного кооператива «ТЭЦ-3».	Тяжелый	Пострадавший, находясь возле гаража №28 углепластиковым удищем длиной приблизительно 7 метров, приблизился на недопустимое расстояние к фазе

				<p>«А» КВЛ-110кВ «ТЭЦ-3 - Староборисовская» и попал под напряжение. Пострадавший получил термические ожоги тела и был доставлен в учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи».</p> <p>На территории гаражного кооператива и вблизи него водоемы отсутствуют. Габариты ВЛ в месте несчастного случая – 7,2 метра.</p>
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ				
20	22.04.2013	<p>1. г. Могилев 2. ВЛ-35кВ «Климовичи-Родня», пролет опор № 2-3</p>	Смертельный	<p>Пострадавший, плиточник ОАО «Градстройальянс» г. Могилев, находясь в командировке в РУП «Климовичский ликеро-водочный завод» г. Климовичи, Могилевской области, в 15ч.30мин. при ловле рыбы вблизи ВЛ-35кВ «Климовичи-Родня», в пролете опор № 2-3, приблизил удочку на недопустимое расстояние к проводам ВЛ и был смертельно травмирован электрическим током.</p>
21	05.06.2016	<p>1. г. Могилев 2. Пролеты опор №166-167 ВЛ-10кВ №504, запитанной от ПС-35кВ «Хотимск» (н.п. Трастино, Хотимский район, Могилевская область)</p>	Смертельный	<p>Потерпевший при ловле рыбы вблизи ВЛ-10кВ №504, запитанной от ПС-35кВ «Хотимск», в пролетах опор №166-167, приблизил удочку на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-10кВ и был смертельно травмирован электрическим током.</p>
22	03.09.2017	<p>1. г. Осиповичи; 2. ВЛ-10кВ продольного электроснабжения Осиповичи-Бобруйск в пролете опор №68-№69.</p>	Тяжелый (реанимация)	<p>Потерпевший осуществлял рыбную ловлю с берега на р. Синяя. Примерно в 13 ч. 30 мин. при забросе удочки предположительно коснулся леской проводов ВЛ-10кВ продольного электроснабжения Осиповичи-Бобруйск в пролете опор №68-№69, в результате чего был поражен электрическим током. При этом ВЛ-10кВ не отключалась. При осмотре установлено, что на опорах №68 и №69 имеются знаки «Осторожно! Электрическое напряжение», таблички о запрете рыбалки в охранной зоне ВЛ.</p>