

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям сообщает

Районным отделом по чрезвычайным ситуациям в апреле-мае 2015 года в соответствии с координационным планом контрольной (надзорной) деятельности по Могилевской области на 1-е полугодие 2015 года проведены плановые проверки ЧУП по оказанию услуг «Михайлов С.Н.», ДУП «Детский санаторий «Свислочь», Осиповичского филиала Автопарк №19 ОАО «Могилевоблавтотранс», Филиала коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой» - ДРСУ №199, Белорусско-австрийского совместного закрытого акционерного общества «Стеклозавод Елизово», ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов», ОСПК «Колхоз «Новый путь», ГУО «Средняя школа №3 г.Осиповичи», ГУО «Средняя школа №4 г.Осиповичи», ТЧУП «СЕВРО». Также согласно пункту 9.2 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 года № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» были проведены внеплановые контрольные проверки ГУО «Детский сад «Ромашка» д.Вязье», ЧПУП «Лесраспилпрод», КФХ «Весново», ООО «Распилов-Ка».

В ходе проверок Осиповичского филиала Автопарк №19 ОАО «Могилевоблавтотранс», Белорусско-австрийского совместного закрытого акционерного общества «Стеклозавод Елизово», ГУО «Средняя школа №3 г.Осиповичи», ГУО «Средняя школа №4 г.Осиповичи», ТЧУП «СЕВРО», ГУО «Детский сад «Ромашка» д.Вязье», ЧПУП «Лесраспилпрод», ООО «Распилов-Ка» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

По результатам плановой проверки ЧУП по оказанию услуг «Михайлов С.Н.» были выявлены следующие нарушения:

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения согласно требованиям ТНПА помещения предприятия;
- не организовано обучение работников пожарно-техническому минимуму.

Выявлены нарушения законодательства о лицензировании при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности (нарушено законодательство о лицензировании, лицензионные требования и условия осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), а именно:

- не в полном объеме заполнены паспорта на обслуживаемые системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией по обслуживаемым объектам: СЗАО

«Осиповичский вагоностроительный завод» бытовой корпус г.Осиповичи, ул.Кольцевая, 1; ООО «СтройАВигрупп» зал игровых автоматов г.Осиповичи, ул.Сумченко, 81;

- не проведен в установленные сроки (не реже 1 раза в квартал) плановый контроль качества выполняемых работ по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре по обслуживаемым объектам: ОАО «Осиповичский консервный завод» г.Осиповичи, ул.Сташкевича, 31; ООО «Белита-Витекс-Могилев» торговое помещение г.Осиповичи, ул.Королева, 37; СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод»: административный корпус, проходная, столовая, бытовой корпус г.Осиповичи, ул.Кольцевая, 1; ООО «Белга-Пром»: административные и производственные помещения г.Осиповичи, ул.Коммунистическая, 72; РАЙПО: магазин «ТПС» д.Протасевичи, Осиповичский район, магазин «Продукты» д.Осово, Осиповичский район, магазин «Продукты» д.В.Бор, Осиповичский район, магазин «Промтовары» д.Липень, Осиповичский район, магазин «Продукты» №1 д.Липень, Осиповичский район, магазин «ТПС» д.Ковгары, Осиповичский район, магазин «ТПС» д.Корытное, Осиповичский район, магазин №5 «Родны кут» г.п.Елизово, Осиповичский район; ООО «СтройАВигрупп» зал игровых автоматов г.Осиповичи, ул.Сумченко, 81; филиал «Осиповичское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»: ГРС «Елизово» г.п.Елизово, Осиповичский район, ГРС «Жорновка» д.Жорновка, Осиповичский район, ГРС «Осиповичи» д.Теплухи, Осиповичский район, ГРС «Ясень» д.Ясень, Осиповичский район, промплощадка а.г.Лапичи, Осиповичский район, АКНКС г.Осиповичи;

- не соблюден график проведения технического обслуживания на обслуживаемых объектах: ОАО «Осиповичский консервный завод» г.Осиповичи, ул.Сташкевича, 31 (в 2014 и 2015 годах); ООО «Белита-Витекс-Могилев» торговое помещение г.Осиповичи, ул.Королева, 37 (в 2014 году); ООО «СтройАВигрупп» зал игровых автоматов г.Осиповичи, ул.Сумченко, 81;

- не организован плановый контроль качества выполняемых работ по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре по обслуживаемым объектам (отсутствует утвержденный план-график контроля качества).

Допущены грубые нарушения лицензионных требований и условий при техническом обслуживании систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией, а именно:

- при проверке работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации на обслуживаемом объекте: магазин «ТПС» РАЙПО (д.Протасевичи, Осиповичский район) установлено: не обеспечено работоспособное состояние системы автоматической пожарной сигнализации (при имитации обрыва шлейфа (снятии дымовых

пожарных извещателей) сигналы о неисправности не поступали на прибор приемно-контрольный пожарный); на дымовых пожарных извещателях, установленных в помещении коридора, расположенного возле помещения, в котором установлен приемно-контрольный прибор, установлены защитные пластиковые колпаки (отсутствует доступ к дымоприемному устройству);

- при проверке работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией на обслуживаемом объекте: ООО «Белга-Пром»: административные и производственные помещения (г.Осиповичи, ул.Коммунистическая, 72) установлено: не обеспечено работоспособное и исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией. При переходе на резервный источник питания приемно-контрольного прибора передает сигнал «Пожар» на УОО СПИ «Молния»; при проведении сработок на «Пожар» от ручных и дымовых пожарных извещателей в коридоре АБК производственного цеха №1, помещении «ВРУ-0,4 от ввода ВРУ-1» не происходит включение оповещателей, световых табло «Выход»; не обеспечена устойчивая работа системы автоматической пожарной сигнализации: происходят самопроизвольные срабатывания от шлейфов №№ 6, 7, 9, 36;

- при проверке работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации на обслуживаемом объекте: магазин «Продукты» РАЙПО (д.Осово, Осиповичский район) установлено: не обеспечено частично работоспособное состояние системы автоматической пожарной сигнализации (при имитации обрыва шлейфа (снятии дымовых пожарных извещателей) сигналы о неисправности не поступали на прибор приемно-контрольный пожарный).

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в отношении директора начат административный процесс.

По результатам плановой проверки Филиала коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой» - ДРСУ №199 были выявлены следующие нарушения:

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения согласно требованиям ТНПА территория и помещения на производственной базе;

- не организовано обучение работников пожарно-техническому минимуму;

- электрические сети в здании пилорамы, токарном отделении содержатся в неисправном состоянии, а именно: светильники не оборудованы плафонами; эксплуатируются неисправные ответвительные коробки;

- места расстановки автотранспортных средств не обеспечены буксирными тросами или штангами из расчета один трос (штанга) на 10 единиц автотранспортных средств или на 5 единиц гусеничной техники;

- для каждого здания и помещения, наружной установки не определены основные пожарно-технические показатели и на наружной стороне дверей производственных и складских помещений отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ;

- не проводится проверка внутреннего противопожарного водоснабжения. Пожарный кран в моечном отделении находится в неисправном состоянии, не заключен в пожарный шкаф;

- сварочный пост на территории АБЗ д.Замосье расположен на расстоянии менее 40 м от наружной установки, содержащей горючие газы;

- направление открывания дверей на выходе из административно-бытового корпуса выполнено, препятствующим выходу из здания;

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в отношении начальника начат административный процесс.

По результатам плановой проверки ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов» были выявлены следующие нарушения:

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения согласно требованиям действующих ТНПА общежитие, складские, административные и производственные помещения;

- двери лестничных клеток не обеспечивают плотное самозакрывание и не имеют уплотнения в притворах в общежитии, административном корпусе деревомодельного участка;

- системы пожарной сигнализации и установки автоматического пожаротушения содержатся в неисправном состоянии. Не заключен договор на проведение технического обслуживания систем пожарной автоматики со специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид работ;

- в помещении аккумуляторной АТЦ эксплуатируются разъемные контактные соединения (электрические розетки), степень защиты которых не соответствует классу зоны;

- на наружной стороне люков выходов на кровлю в общежитии отсутствуют таблички с указанием установленного места хранения ключей, доступного для получения в любое время суток;

- не обозначены пути эвакуации и эвакуационные выходы в административных зданиях, корпусах и встройках знаками пожарной безопасности в соответствии с действующими ТНПА;

- не переработан паспорт пожарной безопасности в соответствии с приложением 3 ППБ Беларуси 01-2014.

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в отношении директора начат административный процесс.

По результатам плановой проверки ДУП «Детский санаторий «Свислочь» были выявлены следующие нарушения:

- не организовано обучение работников пожарно-техническому минимуму;
- здания и территория санатория не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения согласно требований действующих ТНПА;
- не определены основные пожарно-технические показатели и на наружной стороне дверей здания котельной и складских помещений, отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ;
- у места расположения пожарных гидрантов на территории санатория отсутствуют световые или флуоресцентные указатели, соответствующие действующим ТНПА;
- не обеспечены самоспасателями работники, являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре;
- двери эвакуационных выходов в 2-х и 3-х этажных спальнях корпусов закрываются на замки и не имеют внутренних легкооткрывающихся (без ключа) замков и запоров;
- двери лестничных клеток в административном здании, здании школы, 2-х и 3-х этажных спальнях корпусов не обеспечивают плотное самозакрывание и не имеют уплотнение в притворах;
- на предприятии отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности;
- в административном здании и здании школы отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре;
- молниезащита зданий спальнях корпусов и здания школы содержится в неисправном состоянии;
- система пожарной сигнализации в здании школы, 2-х и 3-х этажных спальнях корпусов находится в не исправном и не работоспособном состоянии и не в соответствии с проектной документацией и требованиями действующих ТНПА; не обеспечен вывод сигнала о сработке системы пожарной автоматики на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС;
- пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании 3-х этажного спального корпуса не укомплектованы пожарными стволами и не заключены в пожарные шкафы;
- ограждение крыши здания трехэтажного спального корпуса находится в неисправном состоянии, не производится испытание ограждения крыши здания трехэтажного спального корпуса; устранен выход на чердак из лестничной клетки третьего этажа трехэтажного спального корпуса (демонтирована стационарная лестница-стремянка и забит люк).

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности директор привлечен к административной ответственности.

По результатам плановой проверки ОСПК «Колхоз «Новый путь» были выявлены следующие нарушения:

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения согласно требований действующих ТНПА территории и помещения: МТФ д.Каменичи; МТФ д.Цезарево; МТФ д.Яновка, пилорамы д.Каменичи, здание правления колхоза, сварочный пункт мех двора д.Каменичи, МТФ д.Лазовое, МТФ д.Осовок;

- водонапорные башни не оборудованы устройствами для отбора воды пожарной техникой в любое время года: МТФ д.Каменичи; МТФ д.Цезарево; МТФ д.Яновка; МТФ д.Лозовое;

- площадка складирования грубых кормов возле МТФ д.Цезарево; МТФ д.Яновка; МТФ д.Лозовое расположена на расстоянии менее 50 м от зданий, не опахана полосой шириной не менее 4 м на расстоянии 15 м от скирд;

- для каждого помещения не определены основные пожарно-технические показатели, на наружной стороне дверей производственных и складских помещений отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ;

- приказом по объекту: не назначены лица, ответственные за исправное техническое состояние и эксплуатацию технологического оборудования, вентиляционных систем, молниезащитных и заземляющих устройств, средств связи, оповещения, ТСППЗ объекта; не организована разработка инструкций по пожарной безопасности на объекте; не создана добровольная пожарная дружина, пожарно-техническая комиссия и не организована их работа; не организовано безопасное проведение огневых и других пожароопасных работ, а также контроль за их проведением; не организовано наличие стендов с информацией о пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности, а также своевременное их обновление;

- в здании МТФ д.Лозовое эксплуатируются поврежденные коммутационные аппараты защиты;

- не организована система обучения работников правилам пожарной безопасности, не организовано обучение работников пожарно-техническому минимуму;

- у места расположения пожарного гидранта и пожарного резервуара на территории МТФ д.Осовок отсутствуют световые или флуоресцентные указатели, соответствующие действующим ТНПА;

- электрические сети в помещениях зданий МТФ д.Каменичи, МТФ д.Лозовое, МТФ д.Яновка, МТФ д.Цезарево содержатся в неисправном состоянии, а именно: светильники не оборудованы плафонами; допускается подвешивание светильников на питающие их провода;

- конструкции группового способа привязи скота в МТФ д.Цезарево, МТФ д.Лозовое, МТФ д.Яновка, МТФ д.Каменичи содержатся в неисправном состоянии и не обеспечивают быстрое освобождение животных при пожаре;

- в здании МТФ д.Цезарево устроена не теплоемкая отопительная печь не заводского изготовления устроенная с нарушениями требований действующих ТНПА;

- на пилораме д.Каменичи эксплуатируется деревообрабатывающее оборудование при неисправном устройстве для механического удаления обрезков, опилок и пыли.

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности председатель привлечен к административной ответственности.

По результатам внеплановой контрольной проверки КФХ «Весново» были выявлены следующие нарушения:

- объект не в полном объеме обеспечен исправными первичными средствами пожаротушения согласно требований действующих ТНПА;

- пожарный водоём содержится в неисправном состоянии: неисправны подъездные пути и площадки для установки пожарных автомобилей;

- пожарный водоем не обеспечен опознавательными знаками, соответствующими действующим ТНПА;

- не очищена от отходов производства, сгораемого мусора территория объекта;

- допускается использование поврежденных коммутационных аппаратов (разветвительные коробки в складском помещении);

- на объекте не организовано обучение работников пожарно-техническому минимуму.

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в отношении главы хозяйства начат административный процесс.

Инспектор группы пропаганды
и обучения районного отдела

В.В.Язенков