

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям сообщает

Районным отделом по чрезвычайным ситуациям в августе-сентябре 2015 года в соответствии с координационным планом контрольной (надзорной) деятельности по Могилевской области проведены плановые проверки ГУО «Жорновская музыкальная детская школа искусств Осиповичского района», ГУО «Детская художественная школа искусств г.Осиповичи», ГУО «Детская школа искусств №1 г.Осиповичи», ЧУП по оказанию услуг «Щеколда Т.П.», ГУО «Детская школа искусств №2 г.Осиповичи», ГУСУ «Осиповичская районная детско-юношеская спортивная школа», КФХ «Наши земляки», ЧТУП «Кучура», ЧПУП «ПААН», ЧТУП «Белдиафлор», ЧТУП «Альтмакс». Также согласно пункту 9.2 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 года № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» были проведены внеплановые контрольные проверки ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов», ОАО «Передвижная механизированная колонна №95 «Водстрой», ОСПК «Колхоз «Лапичи», филиала «Белшина-агро» ОАО «Белшина», КФХ «Лесное», ИООО «Кровельный завод «ТехноНИКОЛЬ».

В ходе проверок ГУО «Жорновская музыкальная детская школа искусств Осиповичского района», ГУО «Детская художественная школа искусств г.Осиповичи», ГУО «Детская школа искусств №1 г.Осиповичи», ЧУП по оказанию услуг «Щеколда Т.П.», ГУО «Детская школа искусств №2 г.Осиповичи», ГУСУ «Осиповичская районная детско-юношеская спортивная школа», КФХ «Наши земляки», ЧТУП «Кучура», ЧТУП «Белдиафлор», ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов», ОАО «Передвижная механизированная колонна №95 «Водстрой», филиала «Белшина-агро» ОАО «Белшина», ИООО «Кровельный завод «ТехноНИКОЛЬ» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

По результатам внеплановой контрольной проверки ОСПК «Колхоз «Лапичи» были выявлены следующие нарушения:

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения согласно требований действующих ТНПА объекты: МТФ №1 д.Поповка, МТФ №2 Ельцовка, МТФ №3 д.Троицкая, ферма д.Лапичи, мех.двор д.Лапичи, топливозаправочный пункт, административное здание;

- не организована в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности система обучения рабочих и служащих, не организовано обучение работников пожарно-техническому минимуму;

- электрические сети в зданиях МТФ №1 д.Поповка, МТФ №2 Ельцовка, МТФ №3 д.Троицкая, фермы д.Лапичи, мех.двора д.Лапичи, административном здании содержатся в неисправном состоянии, а именно: светильники не оборудованы плафонами, допускается подвешивание светильников на питающие их провода, эксплуатируется временная электрическая проводка, эксплуатируются неисправные ответвительные коробки, разъемные контактные соединения, эксплуатируется оклеенные обоями электрические провода.

- не организованы мероприятия по недопущению образования, раннему обнаружению очагов загорания, а именно: не организовано постоянное дежурство в местах складирования грубых кормов; не ограждены склады грубых кормов в целях исключения возможности доступа посторонних лиц на МТФ №1 д.Поповка, МТФ №2 Ельцовка, МТФ №3 д.Троицкая;

- площадка складирования грубых кормов возле МТФ д.Троицкое расположена на расстоянии менее 20 метров от дороги, не опашана полосой шириной не менее 4 метров на расстоянии 5 метров от скирды.

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в отношении председателя начат административный процесс.

По результатам внеплановой контрольной проверки КФХ «Лесное» были выявлены следующие нарушения:

- пожарный водоем содержится в неисправном состоянии: не поддерживается необходимый уровень воды, неисправны подъездные пути и площадки для установки пожарных автомобилей;

- пожарный водоем не обеспечен опознавательными знаками, соответствующим действующим ТНПА;

- не очищена от отходов производства, сгораемого мусора, сухой травы и листьев территория объекта;

- на территории объекта допускается открытое хранение отходов производства вне специально оборудованных мест (площадок) на расстоянии менее 30 м от границ зданий (сооружений), количество которых не установлено технологическим регламентом;

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности глава хозяйства привлечен к административной ответственности.

По результатам плановой проверки ЧТУП «Альтмакс» были выявлены следующие нарушения:

- не обеспечены в полном объеме пожарными щитами и исправными первичными средствами пожаротушения согласно требованиям ТНПА предприятие «Альтмакс»;

- приказом по объекту не создана система обучения требованиям пожарной безопасности работающих, не организовано обучение работников ПТМ;

- не разработана в установленном порядке проектная документация на техническое переоснащение, перепрофилирование по функциональному назначению эксплуатируемых помещений (ранее здание сельскохозяйственного производства);

- допускается складирование пиломатериалов и отходов в проездах и подъездах к зданию предприятия «Альтмакс»;

- для здания предприятия «Альтмакс» не определены основные пожарно-технические показатели;

- допускается загромождение путей эвакуации из здания предприятия «Альтмакс»;

- эксплуатируется оборудование при отсутствии устройств, для механического удаления отходов производства;

- не организована разработка инструкции по пожарной безопасности на предприятии в соответствии с приложением 1;

- не разработан паспорт пожарной безопасности в соответствии с приложением 3;

- не назначено приказом лицо, ответственное за исправное техническое состояние и эксплуатацию технологического оборудования.

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в отношении директора начат административный процесс.

Инспектор группы ГПН
на объектах ОАО «Белтрансгаз»
ИНиП районного отдела
лейтенант внутренней службы

А.В.Котов