

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг ПЧУП «Эксклюзивстрой» по адресу: ул. Андреевича, 16, д. Гродзянка Осиповичского района.

В ходе проведения мониторинга были выявлены следующие нарушения:

1. Не разработана в установленном порядке эксплуатационно-техническая документация на технологические процессы, осуществляемые в соответствии с инструкциями технологического оборудования и утвержденной технологической документацией, в соответствии с требованиями ТНПА системы противопожарного нормирования и стандартизации. Не определены для каждого здания, сооружения, помещения, наружной установки основные пожарно-технические показатели.

2. Не организована работа по обеспечению пожарной безопасности на объекте, а именно: общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям Постановления МЧС № 28 от 28.04.2018; не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума и проведения противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.

3. Не обеспечены помещения, здания, наружные установки и территория объекта исправными первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Постановления МЧС №35 от 18.05.2018.

4. Не обеспечена работоспособность и исправность противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями ТКП 45-2.02-316-2018 «Противопожарное водоснабжение. Строительные нормы проектирования».

Директору ПЧУП «Эксклюзивстрой» Финскому Владимиру Владимировичу были вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению вновь выявленных мероприятий.