

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен повторный мониторинг открытого акционерного общества «Осиповичский комбинат бытового обслуживания», расположенного по адресу: ул.Сумченко, 29, г.Осиповичи.



В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения:

1. Не все двери, расположенные на путях эвакуации в дом быта №1, дом быта №2, прачечной-химчистки, оборудованы замками (запорами), обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
2. Не обеспечено беспрепятственное открывание двери второго эвакуационного выхода на втором этаже здания дома быта №2.
3. Помещения здания КПП Дричин не обеспечены исправными первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Постановления МЧС №35 от 18.05.2018.
4. Планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям Постановления МЧС №21 от 20.04.2018.
5. Отделка путей эвакуации выполнена из горючих материалов с неподтвержденными пожарно-техническими показателями, а именно: напольное покрытие из линолеума, отделка стен и потолка в тамбуре и коридоре КПП Свислочь; напольное покрытие из линолеума на этажах КПП Елизово; напольное покрытие из линолеума на коридоре КПП Дричин; напольное покрытие из линолеума на третьем этаже дома быта №1.

В отношении директора ОАО «Осиповичский комбинат бытового обслуживания» Алешкевич Раисы Ивановны начат административный процесс.