

## **Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям**

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг ГУК «Централизованная клубная система Осиповичского района», расположенного по адресу: ул. Сумченко, д.9, г. Осиповичи.

В ходе проведения мониторинга были выявлены следующие нарушения:

1. Не проведена проверка состояния внутреннего противопожарного водоснабжения предприятия с составлением актов и протоколов в соответствии с инструкцией утвержденной постановлением МЧС Республики Беларусь от 15.05.2018 № 34.

2. Не приведена в исправное состояние система пожарной автоматики.

3. На вводе водопровода объединённой противопожарной системы водоснабжения не установлен прибор учета расхода воды комбинированного (совмещенного) типа, учитывающий расчетный расход воды в период пожаротушения.

Директору ГУК «Централизованная клубная система Осиповичского района» Загоровской Елене Владимировне были вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению вновь выявленных мероприятий.