

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела по ЧС с 22.11.2018 по 27.11.2018 проведен мониторинг филиала «Строительного управления №2» ОАО «Дорстроймонтажтрест», г.Осиповичи, ул.Потоцкого, д.17, на новостроящемся объекте: «Строительство административного здания и гаражей по ул.Парковой, д.1а в г.Осиповичи.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения:

1. Приказом не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте строительства.

2. Не представлена техническая и эксплуатационная документация на теплогенерирующие аппараты, установленные в мобильных зданиях. Теплогенерирующие аппараты установлены на расстоянии менее 1250 мм от горючих конструкций стен мобильных зданий. Оценить противопожарную разделку при пересечении дымоходом конструкций стен не представляется возможным, так как стены в месте их пересечения дымоходами защиты жестью.

3. Не организована подготовка работников, ответственных за пожарную безопасность на объекте строительства, по программам пожарно-технического минимума в соответствии с постановлением МЧС Республики Беларусь.

4. Инструкции по пожарной безопасности на объекте строительства не откорректировано исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений и помещений, наружных установок и территорий, используемых в производственном (технологическом) процессе веществ и материалов, оборудования.

Начальнику филиала «Строительного управления №2» ОАО «Дорстроймонтажтрест» Маргульцу Андрею Александровичу были вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению предложенных мероприятий.