

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям сообщает

Районным отделом по чрезвычайным ситуациям в июне-июле 2015 года в соответствии с координационными планами контрольной (надзорной) деятельности по Могилевской области и г.Минску проведены плановые проверки ОАО «Спутник-ТВ», ЧТУП «Грасевич», ЧТУП «Владиз-строй», ЧТУП «ПлбтАвтоДом», ЧТУП «Бондаренко Ж.А.». Также согласно пункту 9.2 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 года № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» была проведена внеплановая контрольная проверка ОСПК «Колхоз «Березина», ЧУТП «Универсалторг».

В ходе проверок ОАО «Спутник-ТВ», ЧТУП «Грасевич», ЧТУП «Владиз-строй», ЧТУП «ПлбтАвтоДом», ЧТУП «Бондаренко Ж.А.» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

По результатам внеплановой контрольной проверки ОСПК «Колхоз «Березина» были выявлены следующие нарушения:

- для каждого здания (сооружения), помещения и наружной установки не определены основные пожарно-технические показатели и на наружной стороне дверей производственных и складских помещений отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны;

- на объектах: МТФ д.Косье, ферме д.Чучье устроены не теплоемкие печи не заводского изготовления с нарушениями требований действующих ТНПА;

- не организованы мероприятия по недопущению образования, раннему обнаружению очагов загорания в местах складирования грубых кормов, а именно: ограждение складов грубых кормов не исключает доступ посторонних лиц на МТФ д.Косье.

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности председатель привлечен к административной ответственности.

По результатам внеплановой контрольной проверки ЧУТП «Универсалторг» были выявлены следующие нарушения:

- система пожарной сигнализации в магазине находится в неисправном состоянии не заключен договор на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации со специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид работ;

- здание склада не обеспечено исправными первичными средствами пожаротушения согласно требованиям действующих ТНПА;

- не организована в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности система обучения рабочих и служащих, не организовано обучение работников пожарно-техническому минимуму;

- допускается использование поврежденных коммутационных аппаратов (разветвительных коробок) в бытовом помещении склада;

- в бытовом помещении склада устроена не тепловая металлическая отопительная печь не заводского изготовления с нарушениями требований действующих ТНПА;

- не переработаны инструкции по пожарной безопасности на объекте в соответствии с ППБ Беларуси 01-2014;

- контейнеры для отходов потребления и поддоны установлены на расстоянии менее 15м от зданий (сооружений) вне специально отведённой площадки;

- для каждого здания (сооружения) и помещения не определены основные пожарно-технические показатели и на наружной стороне дверей производственных и складских помещений отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ.

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в отношении директора начат административный процесс.