

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен повторный мониторинг кафе «Парнас» УТПП «Хуторокторг», ул.Береговая, д.2, г.Осиповичи и кафе «Пион» УТПП «Хуторокторг», ул.Р.Крестьянская, д.20, г.Осиповичи.

В ходе проведения мониторинга были выявлены следующие нарушения:

1. В помещениях кафе «Пион» не восстановлена демонтированная в ходе капитального ремонта система пожарной автоматики.

2. Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков (запоров) на дверях, расположенных на пути эвакуации в кафе «Пион».

3. Помещения кафе «Парнас» не оборудованы системой пожарной автоматики.

4. Открывание двери из обеденного зала в кафе «Парнас» выполнено не по направлению выхода из здания.

5. Не организована подготовка работников, ответственных за пожарную безопасность на объекте по программе пожарно-технического минимума в соответствии с постановлением МЧС Республики Беларусь от 22.05.2018 № 36 и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности на объектах.

6. Не обеспечены помещения объектов исправными первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Постановления МЧС №35 от 18.05.2018.

За невыполнение мероприятий, которые предлагались в рекомендациях ранее в отношении директора УТПП «Хуторокторг» Рафаловича Николая Казимировича начат административный процесс.