

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Работникам инспекции надзора и профилактики Осиповичского районного отдела по ЧС проведен повторный мониторинг ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов», расположенного на территории производственной базы по адресу: ул.Проектируемая, 1, г.Осиповичи.

В ходе повторного мониторинга установлено, что:

- не приведены в исправное состояние противопожарные двери в тамбур-шлюзе, отделяющем участок РИФ от цеха стеклопластиковых кабин, противопожарные двери, ведущие в складское помещение участка РИФ;
- не приведена в исправное состояние система пожаротушения цеха стеклопластиковых кабин;
- не приведена в исправное состояние система пожарной сигнализации склада лакокрасок центрального склада ОМТС, автотранспортного цеха, не заключен договор на техническое обслуживание УПА со специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид работ;
- не произведена замена пенообразователя, предназначенного для пожаротушения, не прошедшего проверку качества;
- не представлена проектная документация на окрасочную камеру, устроенную в здании участка УППС;
- не восстановлен постоянный подпор воздуха не менее 20 Па в тамбур-шлюзе, отделяющем участок РИФ от цеха стеклопластиковых кабин;
- не произведена замена электрооборудования в пожаро-взрывоопасных зонах, исполнение которого не соответствует классу зоны по ПУЭ;
- не обеспечено наличие и ведение паспортов и журналов на модули порошкового пожаротушения согласно руководству по эксплуатации;
- не разработана эксплуатационная документация на системы пенного пожаротушения.

В отношении директора Богдановича Сергея Николаевича начат административный процесс.